



## **duratherm-xlt-50-sds-reach-dutch**

Pagina 1 van 8  
Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 453/2010  
Herzien op / Versie: 01/06/2017  
Vervangt de herziening van / Versie: 12/20/2016  
Van kracht vanaf: 01/06/2017  
DURATHERM XLT-50



### **Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 453/2010**

#### **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming**

##### **1.1 Productidentificatie**

Productvorm: Mengsel  
Productnaam: Duratherm XLT-50  
Productcode: Duratherm XLT-50  
Productgroep: Heat Transfer Fluid

##### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:**

Heat Transfer Fluid

**Ontraden gebruik:**

Momenteel geen beschikbare gegevens.

##### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Duratherm  
5268 Highway Avenue, Jacksonville, FL 32254  
Telephone: +1-905-984-6677  
E-mailadres van gekwalificeerd persoon: info@durathermfluids.com

##### **1.4 Telefoonnummer in noodgeval**

**Diensten voor informatie in noodgevallen / officiële adviesinstantie:**

---

**Telefoonnummer van de onderneming in geval van nood:**

Tel.: +1-905-984-6677

#### **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

##### **2.1 Classificatie van de stof of het mengsel**

**2.1.1 Classificatie overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 (CLP)**  
GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

##### **2.2 Etiketteringselementen**

**2.2.1 Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 (CLP)**

Gevarenpictogrammen



Enkel woord:

GEVAAR

Productidentificatie

Terpene, CAS #: 5989-27-5

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.  
Veiligheidsaanbevelingen  
H315 Veroorzaakt huidirritatie  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.



## **duratherm-xlt-50-sds-reach-dutch**

Caption:

Description:

Dimensions: x